# フレッツフォン　VP100　取扱説明書　改訂表

**取扱説明書の内容を一部改訂することになりましたのでお知らせします。**
**以下の内容に変更してお読みくださるよう、お願いします。**

「NTT 東日本イーストプラス」が「Web116.jp」に生まれ変わりました。

| | ページ | 項目 | ページ | 項目 |
|---|---|---|---|---|
| 場所 | 1-3 | お知らせ | 3-11 | お願い |
| | 3-49 | お願い | 3-55 | お願い |
| | 裏表紙 | 当社ホームページ | | |
| 内容 | 改訂前 | | 改訂後 | |
| | http://www.ntt-east.co.jp/ced/ | | http://web116.jp/ced/ | |

「NTT 東日本フレッツ公式:ひかり電話　ホームページ」の URL が変更となりました。

| | ページ | 項目 | ページ | 項目 |
|---|---|---|---|---|
| 場所 | 1-8 | IP テレビ電話サービスのご契約について | 1-10 | 電話をかけられる相手先について |
| 内容 | 改訂前 | | 改訂後 | |
| | http://www.ntt-east.co.jp/t/index.html | | http://flets.com/hikaridenwa/index.html | |

「NTT 西日本　サービス内容、お申し込み手続きなどに関するお問い合わせ先電話番号」が変更となりました。

| | ページ | 項目 | ページ | 項目 |
|---|---|---|---|---|
| 場所 | 1-18 | サービスの<br>お申し込み方法は？ | 1-18 | ブロードバンド回線の<br>お申込方法は？ |
| | 1-19 | ブロードバンド回線の<br>お申込方法は？ | 3-29 | 「フレッツ・光プレミアム」および「フレッツ・v6 アプリ」のテレビ電話機能を設定する |
| 内容 | 改訂前 | | 改訂後 | |
| | 0120-202242 | | 0120-116116 | |

録音された用件の再生中の動作について、お知らせを追記しました。

| | ページ | 項目 |
|---|---|---|
| 場所 | 2-49 | お知らせ |
| 内容 | 改訂前 | 改訂後 |
| | 省略 | ●録音された用件の再生中に着信した場合、お客様がご利用されている環境によっては「着信中」の画面と「電話画面」が交互に表示された後に「着信中」の画面となる場合があります。<br>●録音された用件の再生中に着信した場合、お客様がご利用されている環境によっては電話を受けることができない場合があります。着信履歴には電話をかけてきた相手の電話番号と日時が記録されます。 |

FOMA から本商品の留守番電話機能に着信した場合、応答メッセージの一部が相手側に聞こえない場合がある点を追記しました。

| | ページ | 項目 |
|---|---|---|
| 場所 | 2-49 | お知らせ |
| 内容 | 改訂前 | 改訂後 |
| | 省略 | お客様がご利用されている環境によっては、応答メッセージの一部が相手方に聞こえない場合があります。 |

裏面に続く

「ソフトウェアを最新の状態にするには」の説明文書を訂正しました。

| 場所 | ページ | 項目 |
| --- | --- | --- |
| | 2-84 | 自動でアップデートする |

| 内容 | 改訂前 | 改訂後 |
| --- | --- | --- |
| | 自動アップデート設定を「ON」にした場合、自動アップデート時刻に最新のソフトウェアが公開されているか問い合わせを行います。最新のソフトウェアが緊急度の高いソフトウェアの場合は、ステータスバーにアップデートアイコンが表示され、アップデートが開始されます。<br>アップデートアイコンが表示されている場合は、必ず手動アップデート(→P2-89)を行ってください。<br>なお、自動アップデート設定を「OFF」にした場合、最新のソフトウェアが公開されても問い合わせを行わないので、通常は自動アップデート設定を「ON」にしてご利用ください。 | 自動アップデート設定を「ON」にした場合、定期的に最新のソフトウェアが公開されているかの確認を行います。最新のソフトウェアが公開されている場合は、アップデートアイコンが表示されますので、手動アップデート(→P2-89)を行ってください。なお、緊急度の高いソフトウェアが公開されている場合は、自動アップデート時刻(→P2-86)にアップデートが開始されます。<br>自動アップデート設定を「OFF」にしている場合、最新のソフトウェアが公開されているかの確認を行わないため、通常は自動アップデート設定を「ON」にしてご利用ください。 |

「自動アップデート時刻を設定する」の説明文書を訂正しました。

| 場所 | ページ | 項目 |
| --- | --- | --- |
| | 2-86 | 自動アップデート時刻を設定する |

| 内容 | 改訂前 | 改訂後 |
| --- | --- | --- |
| | 最新ソフトウェアの問い合わせを行う時間を設定することができます。 | 緊急度の高いソフトウェアが公開されている場合、自動的にアップデートが開始される時刻を設定することができます。 |

FOMA から本商品の留守番電話機能に着信した場合について注意事項を追記しました。

| 場所 | ページ | 項目 |
| --- | --- | --- |
| | 4-33 | 留守番電話のメッセージが録音できない |

| 内容 | 改訂前 | 改訂後 |
| --- | --- | --- |
| | 省略 | 《原因》<br>＜相手の方が FOMA 対応端末をご利用の場合＞<br>本体にUSB メモリが接続されていない場合は、音声留守録しか保存できません。FOMA 対応端末の設定を変更する必要があります。<br>《確認してください》<br>FOMA 対応端末の「音声自動再発信」機能を「on」にしてください。 |

接続するアクセスポイントのソフトウェアのバージョンによっては、無線かんたん設定をご利用になれない場合があることを追記しました。

| 場所 | ページ | 項目 |
| --- | --- | --- |
| | 3-55 | お知らせ |

| 内容 | 改訂前 | 改訂後 |
| --- | --- | --- |
| | なし | ●ご利用されるアクセスポイントのソフトウェアのバージョンによっては、無線かんたん設定を行うことができない場合があります。<br>対象となるアクセスポイントで無線 LAN 接続するには<br>「無線 LAN の設定を行う」手順3(→P3-39)をご覧下さい。<br><br>無線かんたん設定を行うことができない場合があるアクセスポイントは次のとおりです。<br>・ RT-200KI（Version 5.07 以降）<br>・ RT-200NE（Version 05.00.0018 以降） |

エラーメッセージを追記しました。

| 場所 | ページ | 項目 |
| --- | --- | --- |
| | 4-37 | ただいまおかけになった電話は大変混み合っています。<br>しばらくたってからおかけ直し下さい。 |

| 内容 | 改訂前 | 改訂後 |
| --- | --- | --- |
| | 省略 | 《確認して下さい》<br>ネットワークが大変混雑している場合につながりにくいことがあります。しばらくたってからおかけ直し下さい。 |